

ATTESTATION DE CONFORMITE

(Travaux de réhabilitation)

Comme suite aux travaux de réhabilitation menés au sein de l'Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY (INP-HB) de Yamoussoukro, Côte d'Ivoire, dans le cadre des activités du Centre d'Excellence Africain Mines et Environnement Minier concernant :

- **Quatorze (14) salles de classe et de réunion,**

Les travaux suivants ont été réalisés :

- *Peinture (reprise des murs et portes)*
- *Serrurerie (remplacement des serrures défectueuses)*
- *Plafonnage (remplacement des éléments de faux plafond défectueux)*
- *Electricité (remplacement des lampes, d'interrupteurs et de prises défectueuses)*
- *Climatisation (ajout et remplacement de splits)*
- *Pose de rideaux : pose de rideaux-store*
- *Revêtement : pose de sol dur en remplacement de sol souples*

- **Les laboratoires de géologie et hydraulique,**

Les travaux suivants ont été réalisés :

- *La peinture : peinture aux murs et portes*
- *Réhabilitation de la paillasse pour le laboratoire d'hydraulique*
- *L'électricité : remplacement des lampes défectueuses*
- *Serrurerie : remplacement des serrures défectueuses*
- *Menuiserie : remplacement des tables et tabourets défectueux*
- *Plafonnage : remplacement de faux-plafonds défectueux*

- Cent (100) chambres de la résidence N°13 de l'INP-sud,

Les travaux suivants ont été réalisés :


- Les espaces à coucher :
 - Plomberie : remplacement des lavabos, des robinets, des siphons de lavabo et de receveur de douches
 - Serrurerie : remplacement des serrures de toutes les chambres
 - Menuiserie : réparation des portes, de bibliothèques, de placards et livraison de neufs
 - Pose de grilles moustiquaires
 - Electricité :
 - Remplacement de lampes, des interrupteurs, des disjoncteurs, des prises défectueux
 - Pose d'hublots de lavabos
 - Revêtements : remplacement du revêtement souple par du revêtement dur
- Les salles d'eau communes :
 - Menuiserie : réparation des portes
 - Peinture : peinture sur murs et portes
 - Serrurerie : remplacement de toutes les serrures
 - Plomberie sanitaire :
 - Réparation de tous les urinoirs
 - Remplacement des cuvettes de WC défectueux
 - Pose de robinets sur lavabos de toilettes
 - Electricité : remplacement des lampes et interrupteurs défectueux
 - Sécurité incendie :
 - Pose d'extincteurs
 - Pose de blocs autonomes de sécurité

Les travaux, dans l'ensemble, ont été exécutés conformément au programme initialement retenu d'un commun accord avec l'IDA.

En conséquence, la présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Yamoussoukro, le 04/04/2019

L'Architecte


YOH Patrick Goualy
Architecte-Ambassadeur, Géographe,
Spécialiste en Réhabilitation de l'Habitat
N° Ordre C.N.O.A-CI (99/135/00)

YOH PATRICK GOUALY